



SEIRITSUの点検診断のおすすめ


電油操作器のコンディションを最適に。
保全ドクターが点検診断。

点検診断
無償キャンペーン
4月～8月迄

スペシャリストが現地調査



電油操作器基本構成図



見やすく、分かり易い点検診断レポート

	基本構成	部位	不良箇所	不具合原因	4段階評価			
①	油圧タンク	ケーシング	油洩れ	パッキン劣化・損傷・破損・腐食・配管緩み	更新推奨	精密検査(要交換)	交換推奨	経過観察
		油圧作動油	酸化・異物の混入	粘度変化・未交換				
		エアブリーザ	ごみ、ほこりの侵入	エレメント劣化				
		油面計	判別不可・油洩れ	汚れ・シール剥がれ				
		圧力計	判別不可・油洩れ	汚れ・破損				
		サクションフィルタ	異音・振動	異物付着・目詰まり				
②	油圧ポンプ	モータ	発熱・異音・振動	電流値規定外・部品摩耗	更新推奨	精密検査(要交換)	交換推奨	経過観察
	油圧ポンプ	圧力低下・脈動・気泡	ボルト緩み・部品摩耗・シール不良					
③	油圧バルブ	方向性制御弁	スプール固着・唸り音	ごみ詰り・摺動部摩耗	更新推奨	精密検査(要交換)	交換推奨	経過観察
④	油圧アクチュエーター	油圧シリンダ	出力低下	シール劣化・摩耗・異物の噛み込み	更新推奨	精密検査(要交換)	交換推奨	経過観察
		クランクアーム	軸ガタ	軸摩耗				



岡谷精立工業株式会社

不具合事例 1

異音・外部への油洩れ

(サクシオンフィルタ目詰まり・本体パッキン劣化)



	基本構成	部位	不良箇所	不具合原因	4段階評価			
①	油圧タンク (アクセサリ)	ケーシング	油洩れ	パッキン劣化・損傷・腐食・配管緩み	更新推奨	精密検査 (要交換)	交換推奨	経過観察
		サクシオンフィルタ	異音・振動	異物付着・目詰まり	更新推奨	精密検査 (要交換)	交換推奨	経過観察

不具合事例 2

シリンダ出力低下・スラッジ発生

(ピストンロッド摩耗・ケーシング内部汚れ)



	基本構成	部位	不良箇所	不具合原因	4段階評価			
①	油圧タンク	ケーシング	スラッジ発生	摩耗・異物の侵入・油の劣化	更新推奨	精密検査 (要交換)	交換推奨	経過観察
④	油圧アクチュエータ	油圧シリンダ	出力低下	摩耗・シール不良	更新推奨	精密検査 (要交換)	交換推奨	経過観察



お申し込み・お問い合わせは

故障及び修理依頼はコールセンターへご連絡ください。

受付時間：平日 8時30分～12時、13時～17時

(土・日・祝祭日、岡谷精立休業日は除く)

下記は油圧制御の窓口専用ダイヤルです。

TEL:03-6812-0202 FAX:03-6812-0207

担当：営業部

ご依頼の際は、機種、製造番号もお知らせください。

■点検診断・無償サービス キャンペーン期間

4月～8月迄

点検項目

●外観・油漏れ ●モータ振動 ●温度測定

※すでに不具合が生じている場合は対象外とさせていただきます。



岡谷精立工業株式会社

OKAYA SEIRITSU ENGINEERING CO., LTD.

〒120-0044 東京都足立区千住緑町一丁目18番1号

TEL: 03-6812-0202

FAX: 03-6812-0207

http://www.okaya-seiritsu.co.jp/

